

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Czynności serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,50
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Olej silnikowy	SAE 0W-20 STJLR.03.5006	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	7,02
Filtr oleju	LR073669	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Płyn hamulcowy	LR090832	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wyczyszczenie filtra czujnika zanieczyszczeń powietrza (jeśli zamontowany)	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,60
Filtr kabinowy	LR115835	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Filtr kabinowy	LR115835	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Olej silnikowy	SAE 0W-20 STJLR.03.5006	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	7,02
Filtr oleju	LR073669	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr powietrza	LR071942	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Płyn hamulcowy	LR090832	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wyczyszczenie filtra czujnika zanieczyszczeń powietrza (jeśli zamontowany)	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolek ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr kabinowy	LR115835	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Olej silnikowy	SAE 0W-20 STJLR.03.5006	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	7,02
Filtr oleju	LR073669	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Filtr baterii MHEV	LR115526	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Świece zapłonowe	LR178881	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy przód, prawy	LR133933	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy przód, lewy	LR133936	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy tył, prawy	LR115087	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy tył, lewy	LR115088	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Pasek napędu	LR115492	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	2,80
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wyczyszczenie filtra czujnika zanieczyszczeń powietrza (jeśli zamontowany)	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
W przypadku widocznych komunikatów/kontrolек ostrzegawczych, odczyt danych przy użyciu zatwierdzonego przez JLR sprzętu diagnostycznego i odnotowanie wyników	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00